Обзорна ситуация

Легенда:

- участък в ремонт - I етап
- участък в ремонт - II етап
- участък в ремонт - III етап
- обходен маршрут
- Повторение на пътни знаци A23, T17 и B26 през 1000м
  B26 (50/km/h) - извън населено място
  B26 (40/km/h) - в населено място

с. Братово

кв. Долно езерово

кв. Горно езерово

кв. Меден Рудник

с. Тръстиково

с. Полски извор

с. Дебелт

с. Константиново

с. Черни връх

I етап

II етап

III етап

Детайл №1

Детайл №2

Детайл №3

Детайл №4

Детайл №5

Детайл №6

Детайл №7

Детайл №8

Обходен маршрут
път III-7909

Обходен маршрут
път BGS1053

Обходен маршрут
път BGS1051

Обходен маршрут
път II-79

Lake Burgas

Проектант: /инж. Х. Кьовторов/	Ръководител екип: /инж.Венелина Борисова/	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД, бул. "проф. Цветан Лазаров" 96, ПК 1582 гр. София, България	ДОГОВОР No / 07.04.2026	ОБЕКТ: Основен ремонт на Път III-7907 „Дебелт - Братово" от км 0+000 до км 16+128.5, с обща дължина 16.129 км и пътни връзки с обща дължина 0.320 км	Дата: 04.2026
Водещ проектант: /инж. Д. Грозденина/	Управител: /инж.Венелина Борисова/	ИЗПЪЛНИТЕЛ:	ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД, ул."Дамян Груев" N10-12 София 1606, България	ФАЗА: ТП / МАЩАБ	ЧАСТ: Временна организация и безопасност на движението	Чертеж No 00
					СЪДЪРЖАНИЕ: Временна организация на движението - Обзорна ситуация	